ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1.
Tel./fax: 36-1/306-4574

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár
Kalocsa, 6300
Szentháromság tér 1.

Beszámoló
az In 277 és In 308 jelzetű Ősnyomtatványok restaurálásáról

Az **In 277 jelzetű, Biblia Latina cum glossulis Nüolai de Lyra (Basileae, 1498.) ősnyomtatvány** restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a kötetet szétszedtük. A piros tintákat levédtük, hogy a nedves kezelések során stabil maradjon. Az ősnyomtatvány lapjait mostuk és a makacs vízfoltokat halványítottuk. A javításokat kézi javítással és papíröntéssel végeztük japán papír, merített papír és glutofix valamint papírpép, kréta és enyvezőanyag (tylose és keményítő keveréke) használatával. A hiányzó előzék részeket merített papírral pótoltuk. Az eredeti technika szerint fűztük fel az íveket 3 kender bordára. Az oromszegőket megtisztítás után visszahelyeztük a könyvtestre. A fatáblákat megtisztítottuk, a repedéseket megragasztottuk, a hiányokat kipótoltuk. A könyvtestet betábláztuk majd a kötést rekonstruáltuk: a szakadt és sérült helyeken bőr alápótlással majd az eredeti bőr felhúzásával. A kis rovarrágta hiányokat bőrreszelékkel feltöltöttük. A hiányzó kapcsokat a nyomok alapján elkészítettük és felszereltük a táblákra. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.
A kötetet Berényi Katalin restaurálta.

ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1.
Tel./fax: 36-1/306-4574











ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1.
Tel./fax: 36-1/306-4574

Az **In 308 jelzetű, Thomas de Aquino: Catena aurea (Nürnbergae, 1475.) ősnyomtatvány** restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás után a tükör részeket az első és utolsó nagyon sérült ívekkel leválasztottuk a könyvtestről. Az írott pergamen töredéket is kiemeltük. Ezt a töredéket megtisztítottuk, kipréseltük és palliumban mellékeltük a kötethez. A leválasztott íveken a száraz tisztítás után a piros tintákat levédtük majd a lapokat mostuk és utánenyveztük. Mivel penészkárosodás miatt sérültek ezek a lapok ezért papíröntéssel egészítettük ki, papírpép, kréta és tylose- keményítő elegyéből készített utánenyvező anyag felhasználásával. A könyvtestet kisöpörtük, leradíroztuk, átvizsgáltuk és a szükséges javításokat elvégeztük. A kézi javításhoz japán papírt, japán fátyol papírt, merített papírt és glutofix ragasztót használtunk. A gerincet megtisztítottuk, a bordákra a leválasztott íveket visszafűztük. Az oromszegőket megtisztítás után visszahelyeztük a könyvtestre. A kötést rekonstruáltuk: a borító bőrt megtisztítottuk majd az eredeti borító bőt csak a sérült részeknél emeltük fel és ott bőr alápótlással pótoltuk a hiányokat. A hiányzó kapcsokat és vereteket a nyomok alapján készítettük el és szereltük fel a kötetre. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.
A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta.

ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1.
Tel./fax: 36-1/306-4574





Budapest, 2014. június 30.

ArchivArt
Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1088 Budapest, Üllői út 2-4.
Cégjegyzékszám: 01-09-685003
Adószám: 11954501-2-42
K&H 10201006-50087963-00000000

Gy.Molnár Kerstin
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft.
szakmai vezető